

▶ 소형 무장 헬기(LAH) - 무장계통 시험 장비(LSST)

공격용 헬기에 무기를 장착하기 전
조종석의 발사 신호가 정상인지 확인하는 계측 장비
/ 자체 진단 점검 장비



기본 보관상자




보관대 #1



보관대 #2



보관대 #3



무유도 로켓



케이블 #1



케이블 #2



케이블 보관상자




임무용 보관상자



무장신호 모의 제어기



고장 삽입 치구



환경 시험 조건

- 작동 온도 : -20°C ~ +43°C(MIL-PRF-28800F Class 2 준수)
- 저장 온도 : -30°C ~ +70°C(MIL-PRF-28800F Class 2 준수)
- 습도 : 95%이하 (MIL-PRF-28800F Class 2 준수)
- 염수 분무 : MIL-PRF-28800F 4.5.6.2.1
- 진동 : MIL-PRF-28800F 4.5.5.3.3

✓항공기 비행 임무를 위해 각 Station별 무장계통에 대한 각종 신호 등의 점검을 통해 임무장비 장착 및 정상적인 비행 임무가 가능한지 신속히 확인하기 위해 점검을 수행하는 장비이다.

점검 대상

- 무유도 로켓, AGM, BRU, 기관총